

Catia

-Alın Tornalama-




Ahmet SAN


Karamürsel 2019

1- Para izimi


a) Skech araları kullanılarak ařağıda lleri verilen para YZ Dzlemine (Karřı Dzleme) zilir




Para lleri




b) Shaft (Döndürme) Yöntemi ile silindirik katı model haline getirilir




Shaft komutu Uygulanmış hali




Silindirik Katı Model



c) Insert/Body kullanılarak unsur ağacına yeni bir body eklenir




d) Unsur ağacı üzerinden yeni eklenen body2 seçilir ve kütük (Stock) hali Eklenir (yz Plane seçilerek yeni skech açılır ve bu plane üzerine $\emptyset 100 \times 170$ Kütük çizilir)




Skech düzleminde kütün çizilmiş hali


e)Shaft (Döndürme) Yöntemi ile kütük de silindirik katı model haline getirilir






Shaft komutu Uygulanmış hali





Silindirik Katı Model






f) Body2 üzerinde sağ tıklanarak properties (özelliklere) girilir ve kütüğün Transparency (Saydamlık) değeri düşürülür




g) PartBody üzerindeki skech sağ tıklanarak hide Show tıklanır ve orijinal parçanın skech'i görünür hale getirilir (özelliklere) girilir ve kütüğün Transparency (Saydamlık) değeri düşürülür



h) Kütük üzerine sağ tıklanarak hide Show tıklanır skech görünüş kütük görmez hale getirilir






i) Tools Menusu/Options/Machining/Output a girilir **IMS** işaretlenip ok tıklanır




2- Lathe (Torna) Kismi

a) Start Menusu/Machining/Lathe Machining e girilir



b) Unsur ağacındaki Procces/Part Operation.1 tıklanır ve Part operation penceresi açılır





c) Machine butonuna tıklanır Numeric Kontrol kısmına ve iso ve fanuc kodları için

Controller emulator : fanuc5x_abtable.ce



Post Processor : Fanuc0.lib



Post Processor words table : ICAM_MM.pptable

Nc data type : ISO Seçilir




d) Makine eksenlerini tanımlamak için:
Reference Machining Axis System seçilir





- 1-Eksenlerin ortasındaki merkez noktası seçilip punta deliği seçilir
- 2- Z Eksenini seçilip parçanın ortasından geçen eksen seçilir/ok
- 3- X Eksenini seçilip parçanın yukarıya bakan eksen seçilir/reverse /ok



e) Position kısmına girilip x kısmına 100 değeri girilir

Part Operation

Name: Part Operation.1
Comments: No Description

Horizontal Lathe Machine.1
Default reference machining axis for Part Operation.1

Part1

Geometry | Position | Simulation | Option | Collisions checking

Tool Change Point

☐ From machine.

X: 100
Y: 0mm
Z: 100mm

Table Center Setup


Delta X: 0mm
Delta Y: 0mm
Delta Z: 0mm

Home Point

☒ From machine.

X: 0mm I: 0
Y: 0mm J: 0
Z: 100mm K: 1


OK Cancel




f) **Desing part for simulation** kısmı tıklanıp orijinal parça seçilir
(Üzerindeki çizgiler tıklanır)

Stock kısmı tıklanıp kütük seçilir (Üzerindeki çizgiler tıklanır)


Ok Basılır






g) Machining Operation araç çubuğundan / Rough Turning Operation




- h) - Açılan pencereden kütüğün anlı seçilip ekrandaki kütüğün anlı tıklanır / ok (Penceredeki kırmızı yeşil olur)
- Açılan pencereden orijinal parçanın anlı seçilip ekrandaki parçanın anlı tıklanır / ok (Penceredeki kırmızı yeşil olur)




- i) End Limit kısmı tıklanıp parçanın arka yüzeyi tıklanır
Stock ofset kısmına 1 girilir





j) 1 numaralı sekme tıklanıp routghing mode kısmından / Face orientation kısmından / frontal seçilir



Max Depth of cut
tıklanıp bir seferde
alınacak talaş miktarı
yazılır





K) 2 numaralı sekme tıklanıp torna kalem ucu seçilir (yuvarlak olan)




3- Simulasyon


a) Rought turning penceresindeki **Tool Path Replay** butonuna tıklanır



b) Açılan simulasyn penceresindeki **Backward Replay** ve **Forward Replay (F6-F7)** butonuna tıklanarak simülasyon izlenir




c) Kamera butonu tıklanarak tam simülasyon izlenebilir





4- NC Kodu Üretme


a) Unsur Ağacındaki part operation1 altında bulunan program'a sağ tıklayıp Program object / generic Nc Code Intercitively tıklanır



b) Nc Code seçilir, nc kodunun kaydedileceği klasör belirlerinir execute butonuna basılır



c) Ok basılır



The image shows the 'CATIA V5 - CAMPOST - SETUP PANEL' dialog box. It contains several input fields and checkboxes. A brown arrow points from the left towards the 'OK' button at the bottom right of the dialog.

Company : ICAM Technologies Corporation

Machine : VMC - Fanuc 30i

Programmer : Your Name

Program Number

0001 Default Part Number

☐ Use \$PARTNO from APT File

High Speed Machining - Super G

☒ High Speed ON - G5 P10000

☐ High Speed Mode - OFF

☒ Display Machining Time at End

Program Comments

☒ Machine Startup Comments

☒ Tool List Generation

☒ Display Operation Comments

☒ Display Tool Comments

Sequence Numbering


☒ Sequence Numbering

1 Number Increment


Cancel OK



d) En üstteki Process1_1program dosyası not defteri ile açılır



e) Nc Kod dosyasının içeriği (Post Dosyası)



```
!!
! WARNING
! For demonstration purposes only
%
O0001 (CATIA P.O. COMMENTS)
(COMPANY      : ICAM Technologies Corporation)
(MACHINE      : VMC - Fanuc 30i)
(CL FILE      : Process1_1prgram_I.aptsource)
(DATE & TIME   : 11-Mar-2019 - 00:41:07)
(PROGRAMMER    : Your Name )
(===== TOOL LIST FOR PROGRAM =====)
(TOOL #        TOOL NAME      )
(OPERATION: Rough Turning.2)
G94 G01 X57. Y0. Z2.5 F21. S70 M3
X55.
X0. F28.
X.212 Z2.712 F56.
G00 X57.
Z0.
G01 X55. F21.
X0. F28.
X.212 Z.212 F56.
G00 X57.
Z-2.5
G01 X55. F21.
X0. F28.
X.212 Z-2.288 F56.
G00 X57.
Z-5.
G01 X55. F21.
X0. F28.
X.212 Z-4.788 F56.
M5
G91 G28 Z0.
```